

## ВТУЛКА НЕДЕФОРМИРУЕМАЯ РЕДУКТОРА МОСТА


ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ мост «Спайсер», и Toyota 9.5 T-RS-SND-9.5

U-FRS-SND-SKIT




109.0523

© «ИЖ-TFXHO»



## **УСТАНОВКА**

- 1) Выставьте пятно контакта главной пары согласно руководству по ремонту и эксплуатации автомобиля вашей марки и модификации.
- 2) Установите втулку [1] между подшипниками главной пары (рис. 2)



## **УСТАНОВКА**

3) Набором регулировочных колец [2, 3] добейтесь полного отсутствия люфтов, легкого и плавного (без рывков и заеданий) проворачивания ведущей шестерни. Момент страгивания фланца ведущей шестерни за крепежное отверстие фланца кардана 2-3 кг, если установлены новые подшипники, и 1-2 кг, если подшипники эксплуатировались ранее (рис. 3).

Внимание! Все регулировки производить без сальника.

4) Гайку хвостовика затяните с моментом 140-150 Н.м

За дальнейшей пошаговой и нструкцией по сборке узла обратитесь к документации по ремонту и эксплуатации автомобиля вашей марки и модификации.

